



Bilder fra skjøtsel på kjørespor i Navitdalen 2023 og 2024

Enkel rapport og beskrivelse av tiltak



1


FØR



1. Sortere masser. Grøve masser i bunn.
2. Tverrfall på veikroppen
3. Tverrspalte for å drenere vekk vann.
4. Grøft på siden for å drenere vekk vann.

ETTER





1

2

3

4

Segment 1

2024

Segment 2


2023

Segment 3



2





1

2

Segment 1

2024

3


Segment 2

4

2023

Segment 3







Generelt om tiltak

Flytting og arrondering av eksisterende masser.

Opparbeide en mer slitesterk vei.

Drenering av vann ut og på tvers av vei.

Generell vurdering

Videre ferdsel sliter på toppdekke og skaper grøfter som drenerer vann og vil gi videre erosjon.

Tiltak?

- Tilpasset fart for å unngå slitasje og danning av grøfter.
- Variere sporvalg. Spre slitasje.
- Sletting og løpende vedlikehold